



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LABOR SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0021-43	FECHA:	28/02/2025



FOTO 1: INSTALACION DE BARROTES DE METAL EN MURO PERIMETRAL



FOTO 2: SUSTITUCION DE CANAL TUBO PVC POR CANAL DE PVC




FOTO 3: REPELLO EN MUROS TRACEROS DEL ESTABLECIMIENTO




FOTO 4: REPELLO EN MUROS



FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO



FOTO 6: AMPLIACION DE ESTRUCTURA DE SOPOR DE TECHO MAS CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Tomasa Isabel Chazaran Chazaran
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

