



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A. AV. ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0160-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de piso por piso cerámico en aulas



Foto 2: Sustitución de piso por piso cerámico en aulas



Foto 3: Sustitución de piso por piso cerámico en aulas



Foto 4: Sustitución de portón de metal




Foto 5: Sustitución de tubo HG + malla galvanizada por balcones de metal tipo barronte



Foto 6: Sustitución de tubo HG + malla galvanizada por balcones de metal tipo barrote

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello de 


Firma y Sello Director Centro Educativo Público 