

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP 1A AVENIDA ZONA 1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1av. Zona 1, San José El Idolo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0160-42	FECHA:	13/12/2025



Foto 1: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada, por balcones tipo barrote



Foto 2: Sustrucción de tubo hg y malla galvanizada, por balcones tipo barrote




Foto 3: Mantenimiento a portón metálico de ingreso a establecimiento



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de cemento, por piso cerámico en modulo de aulas y corredor



Foto 5: Sustrucción de piso de torta de cemento, por piso cerámico en modulo de aulas y corredor





Foto 6: Sustrucción de piso de torta de cemento, por piso cerámico en modulo de aulas y corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la JDF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público