



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM DR ALFREDO CARRILLO RAMIREZ JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASCO URBANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0162-43	FECHA:	5/12/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto2: Sustitución de piso de cemento liquido por piso cerámico




Foto3: Suministro de banqueta de concreto 33*1 m2



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block 63*1 m2





Foto 5: Suministro e instalación de cielo falso 4*4



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

