



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSÉ EL ÍDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUALATE 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0163-43	FECHA:	25/02/2025



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico en aulas



Foto 2: Reparación de área de cocina (impermeabilización y aplicación de pintura en muros interiores y exteriores)




Foto 3: Sustitución de ventana por balcón de estructura metálica



Foto 4: Sustitución de portón de ingreso de estructura metálica




Foto 5: Aplicación de pintura en muro perimetral



Foto 6: Sustitución de tubería principal de 1", suministro de bomba sumergible de 1 HP, sustitución de depósito de agua de 1,100 litros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

