



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN JOSE EL IDOLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN RAMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-05-0167-43	FECHA:	28/02/2025



FOTO 1: IMPERMIABILIZACION EN LOSA



FOTO 2; SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO



FOTO3: REVESTIMIENTO DE PISO CERAMICO



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL



FOTO 5: IMPERMIABILIZACION DE LOSA



FOTO6: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERMAICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

