

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0007-43	FECHA:	28/08/2025




FOTO 1: SUMINISTRO DE CHIMENEA



FOTO 2: MANTENIMIENTO DE PUERTA INCLUYE CAMBIO DE CHAPA



FOTO 3: SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA



FOTO 4: SUMINISTRO DE SELLADO + REPELLO



FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA Y LOSA DE CONCRETO



FOTO 6: SUSTITUCION DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Marcelina Izzel Izzel</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.	<i>Jesus Raul Romo Cruz</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---