



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR DE LAS PARCELAS A-11 Y LINEA 13 DE CANALES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0013-43	FECHA:	26/09/2025




Suministro de mesa de Concreto fundido, revestido de azulejo en area de cocina cocina 3 X 1 X 0.90 metros.




Sustitución de polletón por estufa rural (completa) incluye plancha de metal en área de cocina 2 X 1 X 0.50 metros. Sustitución de chimenea de concreto, por metal en área de cocina 1X0.70 metros.




Sustitución de piso de granito, por piso cerámico en cocina.



Sustitución de gabinete en el area de cocina 2.80 x 0.90 x0.60 metros revestido de azulejo.



Sustitución de piso de granito, por piso cerámico en aula.



Suministro hilada de block, para mejorar altura de techo. Mantenimiento a estructura de puerta de cocina (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura) de 1 X 2.10 metros en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cindy Masdalen Méjicup

Firma y sello del Presidente de la OCE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

