

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN MIGUELITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-001945	FECHA:	11/04/2025




SUMINISTRO DE PISO CERAMICO MAS BASE DE CONCRETO



REPARACION DE MURO Y CISTERNA DE CONCRETO



SUMINISTRO DE CUBIERTA DE LAMINA



SUMINISTRO DE PINTURA



SUSTITUCION DE PUERTAS EN AULAS



SUMINISTRO DE REPELLO + TALLADO DE MUROS Y COLUMNAS EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Andrés Angeli Velasco
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

