

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0023-45	FECHA:	28/02/2025




Foto 1: Reparación de área de cocina




Foto 2: Reparación de área de cocina



Foto 3: Reparación de área de cocina



Foto 4: Sustitución de red de abastecimiento de agua para cocina



Foto 5: Sustitución de piso de concreto por piso cerámico





Foto 6: Reparación de área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---