

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0024-46	FECHA:	28/02/2025



Foto 1: Sustrucción de malla galvanizada por block incluye elementos de refuerzo



Foto 2: Sustrucción de malla galvanizada por block incluye elementos de refuerzo



Foto 3: Sustrucción de malla galvanizada por block incluye elementos de refuerzo




Foto 4: Sustrucción de malla galvanizada por block incluye elementos de refuerzo



Foto 5: Sustrucción de malla galvanizada por block incluye elementos de refuerzo



Foto 6: Sustrucción de malla galvanizada por block incluye elementos de refuerzo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

