



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL TRIUNFO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0033-45	FECHA:	



FOTO 1: Sustrucción de techo lamina.




FOTO 2: Sustrucción de sistema electrico.



FOTO 3: Sustrucción pared en cocina.



FOTO 4: Sustrucción de te torta de concreto.




FOTO 5: Sustrucción polleton.



FOTO 6: Sustrucción de torta de cemento, por cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

