

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BOLIVIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0171-42	FECHA:	28/02/2025



SUSTITUCION DE PORTON DE MALLA POR PORTON DE METAL DE 4.00 X 3.50 MTS



PORTON DE PORTON DE MALLA POR PORTON DE METAL DE 1.00 X 2.00 MTS



REPELLO EN MUROS DE AULAS



SUMINISTRO DE VENTANAS DE METAL



MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA DE TECHO, PINTURA EN LAMINA Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO



SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

