

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP MARVIN GUSTAVO PEREZ GUALIP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0172-42	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: AMPLLIACION DE CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 + ESTRUCTURA DE SOPORTE



FOTO 2: SUSTITUCION DE PORTON DE MADERA + LAMINA POR PORTON DE METAL DE 3 X 2.10



FOTO 3: VICERA DE METAL EN PORTON INCLUYE COSTANERA Y LAMINA TROQUELA 3 X 1.80 MTS



FOTO 4: MANTENIMIENTO DE PUERTA DE METAL




FOTO 5: APLICACIÓN DE PINTURA Y LOSA DE CONCRETO



FOTO 6: SUMINISTRO DE REPELLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar Hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (OPF)	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---