

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON TARACENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-06-0173-42	FECHA:	20/08/2025



FOTO 1: Suministro de puerta de metal de 1.00 x 2.00, Sustitución de inodoro (incluye accesorios)



FOTO 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,



FOTO 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 4: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26,




FOTO 5: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores, Sustitución de inodoro (incluye accesorios)



FOTO 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra Elizabeth Asencio Cacer
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

