

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LAS VARITAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10 -06 - 0178 - 43	FECHA:	13 DE OCTUBRE DE 2025



Foto 1: Fabricación e instalación de balcón y puerta.



Foto 2: Sustitución de torta de cemento por piso cerámico.



Foto 3: Demolición y cambio de techo completo.




Foto 4: Sustitución y remodelación de planchón de concreto revestido con azulejo.



Foto 5: Demolición y sustitución de muro perimetral de concreto.



Foto 6: Sustitución de malla galvanizada por pared de block.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE 

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 