

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0182-42	FECHA:	2/12/2025




Foto 1: Suministro de estructura de metal en el ingreso principal.



Foto 2: Suministro de losa de patio de concreto de 0.1 de grosor.




Foto 3: suministro de levantamiento de block, fundicion de columnas y repello de muro perimetral, pintura a dos manos.




Foto 4: suministro de levantamiento de block, fundicion de columnas y repello de muro perimetral, pintura a dos manos.




Foto 5: levantado de block de 5 hiladas, suministro de balcón de metal.




Foto 6: suministro de puerta de reja de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del
EODP
SANTO DOMINGO, SUCHITEPÉQUEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
EORM
SECTOR CANALES, SUCHITEPÉQUEZ