



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR CANALES PARCELAMIENTO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0182-43	FECHA:	5/5/2025




Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de soporte de madera por metal.



Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de soporte de madera por metal.



Sustitución de soporte de madera por metal.



Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de soporte de madera por metal.



Sustitución de cubierta de lámina y sustitución de soporte de madera por metal.



Sustitución e instalación de ventana de madera por ventana-balcón de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Epica Etelmira Colarreo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web de la Oficina de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

