



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS DELICIAS PARCELAMIENTO MONTERREY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0185-43	FECHA:	5/05/2025



FOTO 1: Sustrucción de puerta de metal. Por puerta de metal.



Foto 2: Sustrucción de torta de cemento, por piso cerámico en aula 1



FOTO 3: Sustrucción de torta de cemento, por piso cerámico en aula 2




FOTO 4: Sustrucción de polleton, por estufa rural.




FOTO 5: Sustrucción de pila, por pila artesanal.



FOTO 6: Sustrucción de malla en ventana, por balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

E 290

Firma y sello del Presidente de la OPF



E. M. 14

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

