

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL JARDIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0194-43	FECHA:	



FOT 1: Sustrucción de fosa septica



FOTO 2: Suministro de mueble de cocina




FOTO 3: Sustrucción de ventana por muro de block



FOTO 4: Sustrucción de tubería de drenaje en fosa septica.




FOTO 5: Reparación y mantenimiento de sistema electrico



FOTO 6: Reparación y mantenimiento de sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--