



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA RITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0198-43	FECHA:	5/5/2025




FOTO 1: Sustitución de malla, por balcones de metal



FOTO 2: Apertura de vano de puerta + suministro de puerta de metal de 0.70 x 1.30



FOTO 3: Sustitución de inodoro



FOTO 4: Sustitución de piso de granito, por piso cerámico, en módulo de aulas y área de corredor frente a aulas



FOTO 5: Cerramiento de muro de malla, por block






FOTO 6: Sustitución de piso de granito, por piso cerámico, en módulo de aulas y área de corredor frente a aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPRA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---