

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	MAZATENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM RAFAEL MOREIRA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. AVE. 5-15 ZONA 1 CANTON EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-0438-43	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: SUMINISTRO DE MUEBLE DE COCINA DE CONCRETO EN 4.50 * 0.60*0.90 MTS REVESTIDO DE AZULEJO + PUERTA DE REJILLA DE 09. * 0.9 MTS



FOTO 2: TAPADERA DE METAL DE 2.50 DE DIAMETRO PARA CISTERNA



FOTO 3: SUSTITUCION DE SANITARIOS + ACCESORIOS




FOTO 4: SUSTITUCION DE ACCESORIOS + LAVAMANOS



FOTO 5: SUMINISTRO DE CUBIERTA DE TECHO DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 + ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



FOTO 6: SUMINISTRO DE CIELO FALSO EN DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

