

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ LOS TUESTOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1878-42	FECHA:	28/02/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO AULA DE PRVULOS Y CORREDOR



FOTO 2: REPELLO + CERNIDO EN MUROS



FOTO 3: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



FOTO 4: RED DE AGUA POTABLE HACIA BAÑOS




FOTO 5: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERAMICO EN AULA DE PARVULOS




FOTO 6: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE TECHO EN ECENARIO Y SUSTITUCION DE PISO EN ECENARIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Brenda Mercedes Herrera Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

