

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA ECA MANELIS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-1999-42	FECHA:	28/02/2025



FOTO: SUSTITUCION DE MUROS PERIMETRAL CON BLOCK + MALLA + COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO



FOTO: SUSTITUCION DE MUROS PERIMETRAL CON BLOCK + MALLA + COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO



FOTO 3: SUSTITUCION DE PORTON DE 3 X 2.0 MTS MAS TECHO TIPO CAPOTE DE METAL



FOTO: SUSTITUCION DE MUROS PERIMETRAL CON BLOCK + MALLA + COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO



FOTO: SUSTITUCION DE MUROS PERIMETRAL CON BLOCK + MALLA + COLUMNAS DE CONCRETO ARMADO



FOTO: SUSITUCION DE PORTON DE 1.5 X 2.00 MTS MAS TECHO TIPO CAPOTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

B. A. X. C.

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

