

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA LUCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-06-2271-42	FECHA:	28/02/2025



SUMINISTRO DE VENTANA DE PVC



DRENAJE FRANCES EN PATIO



SUMINISTRO DE VENTANA DE PVC



MUEBLE DE CONCRETO PARA LAVAMANOS



SUMNISTRO DE CANAL DE PVC MA B. A. P.



SUMNIISTRO DE CUNETETA DE CONCRETO MAS REJILLA DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---