

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN CARLOS MALAGA SECTOR I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-06-2323-42	FECHA:	20/08/2025



FOTO 1: Suministro de puerta de metal de 1.00 x 2.00, Sustitución de inodoro (incluye accesorios)




FOTO 2: Sustitución de puertas de laminas 98 cm x 2.3 m



FOTO 3: Sustitución de portón 3.8 m x 2.40 m



FOTO 4: Remodelación de Pila



FOTO 5: Aplicación de pintura en estructura metalica



FOTO 6: S Aplicación de piso ceramico en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público