

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CONRADO DE LA CRUZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-06-2665-45	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: Cerramiento de muro divisorio para módulo de aulas



FOTO 2: Reparación de muros divisorios de servicios sanitarios



FOTO 3: Sustitución de deposito de agua 2,500 lt. Incluye accesorios



FOTO 4: Reparación de muros divisorios de servicios sanitarios + base de concreto para tanque elevado (losa)



FOTO 5: Sustitución de piso, por piso antideslizante, Suministro de azulejo en muros interiores



FOTO 6: Cerramiento de muro divisorio para módulo de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

