

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez               | MUNICIPIO:                     | San Lorenzo  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Pacum |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-07-0004-43               | FECHA:                         | 6/03/2025    |



Foto 1: Mantenimiento de estructura de soporte del modulo 1



Foto 2: Reparación de loza de patio y grada.



Foto 3: levantado de block par elevar el nivel de techo en cocina



Foto 4: Reparacion de sistema electrico en mdulo 1 y 2



Foto 5: Sustitucion de piso de concreto por piso ceramico



Foto 6: revestimiento de azulejo de la mesa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |              |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez               | MUNICIPIO:                     | San Lorenzo  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Cantón Pacum |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10-07-0004-43               | FECHA:                         | 6/03/2025    |



Foto 1: Sustitución de pila artesanal por pila artesanal revestida de azulejo



Foto 2: Sustitución de lamina por lamina troquelada en modulo 1



Foto 3: Revestimiento de mesa de concreto con azulejo



Foto 4: Levantado de muro para elevar el nivel del techo en cocina



Foto 5: Sustitución de piso concreto por piso cerámico



Foto 6: Reparación de la losa más grada de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|