

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SAN LORENZO SUCHITEPÉQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	10-07-0005-45	FECHA:	20/08/2025




FOTO 1: Suministro de ventanas de persianas



FOTO 2: Mantenimiento de puertas de rejas de metal de 1.60X2.75




FOTO 3: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores (incluye logo de establecimiento + letras)



FOTO 4: Reparación de sistema eléctrico de iluminación (34 luminarias led + plafoneras)



FOTO 5: Suministro de lavamanos (incluye accesorios)




FOTO 6: Reparación de inodoros (sustitución de accesorios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

