

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ.	MUNICIPIO:	SAN LORENZO.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1RA. CALLE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0204-42	FECHA:	28/02/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE PISO POR PISO CERAMICO MAS NIVELACION DE BAS DE CONCRETO



FOTO 2: SELLADO DE JUNTA ENTRE LA CUBIERTA DE LAMINA Y MURO CON ESPUMA EXPANDIDA DE POLIURETANO MAS CHAFLAN DE CONCRETO



FOTO 3: SUSTITUCION ACCESORIOS EN INODOROS




FOTO 4: REVESTIMIENTO DE AZULEJO A MUEBLES DE CONCRETO




FOTO 5: PINTURA DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, MANTENIMIENTO EN PUERTAS DE METAL




FOTO 6: SUMINISTRO DE LAVAMANOS DE CONCRETO DE 4 CHORROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA
CONSEJO EDUCATIVO

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN