



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0206-43	FECHA:	



Foto 1: Referencia renglón 1.1.1. (Sustitución de estufa rural (Completa) incluye chimenea y plancha metal)(area de trabajo cocina)



Foto 2: 1.1.2 (Reparación de Azulejo en mueble de cocina)(area de trabajo cocina)



Foto 3: 1.1.3 Suministro de plancha de concreto debidamente azulejado (area de trabajo cocina)



Foto 4: 1.1.4 (Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico)(area de trabajo cocina)



Foto 5: 1.2.1 Suministro de plancha de concreto debidamente azulejado (area de despacho)



Foto 6: 1.2.2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico (area de despacho)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0206-43	FECHA:	28/04/2025



Foto 7: 1.3.1 y 1.4.1 Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y Mantenimiento a estructura de soporte de metal (costaneras)



Foto 8: 1.5.1 Sustitución de puerta



Foto 9: 1.6.1 Sustitución de balcon de metal por cortina enrollable de metal



Foto 10: 2..1.1Sustitución e Instalacion de inodoros. 2.3 Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico, 2.3.1 instalacion de reposadera




foto 11: 4.1 SUSTITUCION DE PISO DE GRANITO POR CERAMICO



Foto 12: 3.1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
--	---	---	--	---