



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN LORENZO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM 'MARIA BERTA BATRES PALACIOS'	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-07-0207-43	FECHA:	02/10/2025



FOTO 1: Sustrucción de estufa rural de 0.80 x 1.80 (completa, incluye chimenea y plancha de metal)



FOTO 2: Reparación de muros de pozo de 1.60 x 1.60 metros (incluye aplicación de repello cernido)




FOTO 3: Suministro de estructura portante de metal + lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 4: Sustrucción de puertas de metal de 1.00 x 2.20, Sustrucción de malla, por balcón de metal




FOTO 5: Sustrucción de malla, por balcón de metal




FOTO 6: Reparación de base de concreto para tanque elevado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Operación



Firma y Sello Director Centro Educativo Pura

