

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN FRANCISCO PUMÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0002-42	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustrucción de puerta




Foto 2: Suministro de balcones y sustitución de ventanas




Foto 3: Suministro de balcones y sustitución de ventanas



Foto 4: Suministro de balcones y sustitución de ventanas




Foto 5: Suministro de balcones y sustitución de ventanas



Foto 6: Suministro de balcones y sustitución de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

