

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN ANTONIO IXTACAPA SECTOR CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0008-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 1: Suministro e instalación de rejillas y sustitución de concreto en cuneta



Foto 2: Sustitución de cubierta de lámina y estructura



Foto 3: Sustitución de puerta de metal



Foto 4: Sustitución losa de patio de concreto



Foto 5: Sustitución de electromalla por tubo galvanizado con malla galvanizada



Foto 6: Sustitución de cubierta, estructura y ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sidiaz B. B.
Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN ANTONIO IXTACAPA SECTOR CENTRAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0008-43	FECHA:	6/03/2024



Foto 7: Sustrucción de losa de patio de concreto



Foto 8: Suministro de cielo falso



Foto 9: Aplicación de pintura anticorrosiva en cubierta de lámina



Foto 10: Aplicación de pintura en muro perimetral





Foto 11: Aplicación de pintura



Foto 12: Sustrucción de cielo falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público