



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepequez	MUNICIPIO:	Samayac
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Ixcán, Cantón Chiguaxté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-00943	FECHA:	5/05/2025




Foto1: sustitucion de piso torta de concreto



Foto 2: reparacion de cuneta de concreto



Foto 3: reparacion de plancha de concreto de patio




Foto 4: reparacion de sistema electrico



Foto 5: repación de estufa rural (completa)




Foto 6: sustitucion de pila de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C. Rosa Sant

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Samayac
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Ixcán, Cantón Chiguaxté
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0009-43	FECHA:	5/05/2025



Foto1: Pintura en muros Exteriores e Interiores.



Foto 2: Mantenimiento de Puertas.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olivia A. Ixtat

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

