



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Samayac
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	cantón Quila callejon zunil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-001-45	FECHA:	3/06/2025



Foto1: Reparación de portón



Foto 2: Estructura de techo y cubierta de lamina




Foto 3: Ventanas y puertas



Foto 4: Cerca omuro perimetral




Foto 5: Servicio sanitarios



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

