

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Sichitupéquez	MUNICIPIO:	Samayac
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0214-42	FECHA:	06 de agosto de 2025



Foto1: Renglón 1.1 Suministro e instalación de puerta principal de metal medidas 101 de ancho por 3.40 en aulas



Foto 2: Renglón 1.2 Sustitución de ventana de marco de madera con malla por ventana de upvc con vidrio claro




Foto 3: Renglón 1.3 Suministro e instalación de balcones de metal en aulas



Foto 4: Renglón 2.1 Suministro e instalación de puerta de metal de baño medidas 80 de ancho por 200 metros de alto



Foto 5: Renglón 2.2 Suministro e instalación de ventana corrediza de upvc con vidrio claro de 5 mm





Foto 6: Renglón 2.3 Suministro e instalación de balcones de metal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la

Firma y Sello Director Centro Educativo P

