

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Samayac
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Prof. "Luciano Sánchez"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0216-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido, por piso cerámico.



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido, por piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público