



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHTEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON QUILÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0217-43	FECHA:	5/05/2025



Foto 1: PISO DE AULAS EN MAL ESTADO



Foto 2.: Piso de corredor en mal estado



Foto 3: Piso de corredor en mal estado



Foto 4: Ventanas de aulas en mal estado




Foto 5: Ventanas de aulas en mal estado




Foto 6: Aulas sin ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alicia Mercedes Cache Quiche
ALICIA MERCEDES CACHE QUICHE
Firma y sello del Presidente de la OPF



Jorge Luis Tujal Raymundo
JORGE LUIS TUJAL RAYMUNDO
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

