



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton San Antonio Ixtacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0219-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: Mantenimiento de Portones



Foto 2: Suministro e Instalación de Ventanas



Foto 2: Suministro e Instalación de Ventanas



Foto 2: Suministro e Instalación de Ventanas



Foto 3: Suministro e Instalación de Ventanas




Foto 3: Suministro e Instalación de Ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAMAYAC
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton San Antonio Ixtacapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-0219-43	FECHA:	6/03/2025



Foto4: Suministro e instalacion de puerta de metal



Foto 5: Suministro y mantenimiento de lamina Troquelada calibre 26



Foto 6: Sustitucion de piso de concreto por piso ceramico en baños



Foto 7: Sustitución de Sanitarios (incluye accesorios)



Foto 7: Suministro e Instalación de azulejos en interior de servicios sanitarios



Foto 7: Suministro sustitucion de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joseba

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

