

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	Samayac
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta No. 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-08-2028-43	FECHA:	5/5/2025



Foto 1: Sustrucción de piso por piso cerámico en los salones del nivel preprimario.



Foto 2: Piso en mal estado del nivel preprimario.



Foto 3: Cambio de sanitarios en mal estado.



Foto 4: Sanitarios en mal estado.




Foto 5: Sustrucción de Puertas de sanitarios.



Foto 6: Mantenimiento de puertas de Sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

