

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                                    |                                |                                         |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Suchitepéquez                      | MUNICIPIO:                     | Samayac                                 |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta No. 3 | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector La Manchuria, Cantón San Antonio |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 10 - 08 - 2316 - 43                | FECHA:                         | 5 de mayo de 2025                       |



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por costanera 2" x 4"



Foto 2: Mantenimiento a puerta de metal (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura, incluye mano de obra). Sustrucción de chapa por chapa (incluye mano de obra).



Foto 3: Mantenimiento balcones de metal (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura, incluye mano de obra). Suministro e instalación de ventana mill finish vidrio de 5mm



Foto 4: Sustrucción de soporte o pescantes de metal para canal (incluye pago de mano de obra).



Foto 5: Sustrucción de accesorios en sanitario (contra llave, tubo de abasto, flappers y tapadera)



Foto 6: Sustrucción de sistema electrico (incluye 72 mts de cable, duco vinil, tonillo, vueltas PVC, cinta aislante, 12 plafoneras, 12 focos 50w, 4 interruptores simples, 12 tomacorrientes dobles).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo  
  
