



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Sustitución de ELA OFICIAL RURAL MIXTA COMUNIDAD IAN CAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0001-42	FECHA:	29/08/2025




Foto 7: Sustrucción de base 1.50 x 1.50 x 0.40 de madera por base de tubo 3 x 3 cha.18 galvanizada (incluye pago de mano de obra)



Foto 8: Sustrucción de accesorios en tinaco Válvula de check, llave de paso, reparación de tubo de abasto



Foto 9: Reparación de sistema de agua de Rotoplas (tubos, check de paso de agua y accesorios)



Foto 10: Sustrucción de base 1.50 x 1.50 x 0.40 de madera por base de tubo 3 x 3 cha.18 galvanizada (incluye pago de mano de obra)



Foto 11: Sustrucción de base 1.50 x 1.50 x 0.40 de madera por base de tubo 3 x 3 cha.18 galvanizada (incluye pago de mano de obra)



Foto 12: Sustrucción de accesorios en tinaco Válvula de check, llave de paso, reparación de tubo de abasto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

