

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLÁ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0002-42	FECHA:	28/08/2025



FOTO 1: Sustrucción de losa de patio




FOTO 2: Sustrucción de losa de patio




FOTO 3: Sustrucción de estructura de techo y cubierta de lámina



FOTO 4: Suministro de estructura de techo y cubierta de lámina




FOTO 5: Sustrucción de canal para agua pluvial



FOTO 6: Suministro de cubierta de estructura de metal para protección de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

