



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Sector San Pablito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Lolemi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-003-42	FECHA:	24/09/2025



Foto1: Aplicación de repello en muro exteriores



Foto 2: sustitución de ventanas de vidrio por ventanas u-pvc (incluye mano de obra)



Foto 3: sustitución de canales de metal con canales de metal con abrazadera 3/4 x 3/4@0.75 mts (incluye mano de obra)



Foto 4: Sustitución de torta de concreto t:0.10



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto 40 X 0.40 (incluye pago de mano de obra)



Foto 6: Suministro de gradas módulo baño block pineado varilla N0. 4 ancho 1.00 X alto 2.00

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

