

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MISTA COMUNIDAD IAN CASITAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA, SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0004-43	FECHA:	29/08/2025



Foto 1: Suministro de concreto en piso en entrada al patio



Foto 2: Sustitución de electromalla por malla galvanizada reforzado marco de metal 1 x 1 cha. 18 en área de patio 2.00 mts alto x 30.00 mts (incluye pago de mano de obra)




Foto 3: Suministro de mesa de concreto con azulejo (0.60 mts x 3.00 mts)



Foto 4: Suministro de mingitorio de concreto con azulejo 0.50 mts x 1.00 mts



Foto 5: Mantenimiento de puertas de metal lijado, cepillado, aplicación de pintura anticorrosiva 0.80 mts x 2.00 mts (incluye pago de mano de obra)



Foto 6: Suministro de repello en pared de block área patio (1.00 mts x 7.00 mts)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público