



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector San Pablito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector San Pablito, Comunidad Agraria Lolemi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0005-43	FECHA:	22/09/25



Foto1: Suministro de pintura muro exteriores e inferiores



Foto 2: Sustitución de ventanas de vidrio po ventanas u-PVC



Foto 3: Instación de balcones



Foto 4: Sustitución de puertas de metal por puertas de metal 1.00X2.10



Foto 5: Suministro de concreto en losa de patio t:0.10 mts



Foto 6: Aplanando el terreno para el trabajo .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

