



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Suchitepéquez	MUNICIPIO:	San Pablo Jocopilas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector San Pablito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector San Pablito, Comunidad Agraria Lolemi
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0005-43	FECHA:	25/11/25



Foto1: Aplicación de pintura en muros exteriores e interiores




Foto 2: Colocación de persianas



Foto 3: Instalación de balcones.




Foto 4: Cambio de puertas de metales por puertas de metales



Foto 5: Hechura de losa de concreto en patio.



Foto 6: Aplanando el terreno para el trabajo .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

