

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0006-43	FECHA:	



Foto1: Suministro de puerta de metal




Foto 2: Suministro de balcones de metal




Foto 3: Suministro de ventanas



Foto 4: Suministro de repello y cernido




Foto 5: Suministro de repello y cernido



Foto 6: Suministro de piso de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y contabilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de EORM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPÉQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA CHOCOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0006-43	FECHA:	



Foto 7: Sustitución de estructura y cubierta de lámina



Foto 8: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 9: Mantenimiento de barandas de metal



Foto 10: Reparación de tubos Hg y malla galvanizada



Foto 11: Reparación de tubo Hg y malla galvanizada



Foto 12: Reparación de tubo Hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

