



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SUCHITEPEQUEZ	MUNICIPIO:	SAN PABLO JOCOPILAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	TELESECUNDARIA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR EL SOCORRO COMUNIDAD AGRARIA CHOCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	10-09-0013-45	FECHA:	28/8/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS




Foto 3: MANTENIMIENTO DE BALCONES



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CANAL





Foto 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y titularizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

